

HYUNDAI KONA / OSE 2WD

TESTDATO: 29.07.2026

KODE: 2081162



EE74283



104 988 KM



28.10.2022

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: TMAK581GFPJ072457

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 28.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





Hyundai

Bil/Eierspesifikasjoner

Fyller ut med data for bil og bileier

Modell navn: Kona Chassisnummer: TMAK581GFPI072457 1. gangs registreringsdato: 28.10.2022 Registreringsnummer: FF74283

Eiers navn: Ann-Christin Hansen

Eiers adresse: Nardeveien 32 1659 Torp

Brakers navn:

Brakers adresse:

Denne bil selges som: Forbrukerkjøp ☒ Næringskjøp ☐ Bilets kartversjon:

Selgende forhandler: Brennes Auto AS Forhandlerens nummer:

Jeg har besiktiget bilen og mottatt den i tilfredsstillende stand, og er blitt gjort kjent med kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven og de reklamasjonsbetingelser som gjelder:

Forhandlerens stempel og signatur: Brennes Auto AS

Dato: Eiers signatur:

2 Service- og garantihefte

Hyundai

Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI)

PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai standard.

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

☒ Godkjent lakkkontroll

Dato: 21.03.2023 Kartversjon: 2023

Kilometerstand: 15032 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 5051385

Signatur: [Signature]

Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først)

Dato: 2024.03

Kilometerstand: 30000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service

☐ Tidsbasert service

☐ Radio-navigasjonsoppdatering

☐ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: Kartversjon:

Kilometerstand: Stempel:

Arbeidsordrenummer:

Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato:

Kilometerstand:

16 Service- og garantihefte

Hyundai

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: 6/9.23 Kartversjon:

Kilometerstand: 30049 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 30561

Signatur: MW

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: sept 2024

Kilometerstand: 45000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: 27.02.2024 Kartversjon: 24

Kilometerstand: 44987 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 5041933

Signatur: VR

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: Feb 2025

Kilometerstand: 54000

27 Service- og garantihefte

Hyundai

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 4/9-24 Kartversjon:

Kilometerstand: 59256 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 5051385

Signatur: [Signature]

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 4/9-25

Kilometerstand: 75.000 km

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 27/2-25 Kartversjon:

Kilometerstand: 74388 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 5061072

Signatur: [Signature]

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: Februari

Kilometerstand: 90.000

28 Service- og garantihefte

Hyundai

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 03.11.2025 Kartversjon: 250226

Kilometerstand: 89412 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer: 5073226

Signatur: BN

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 03.11.2026

Kilometerstand: 104412

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.

☒ Kilometerbasert service

☒ Tidsbasert service

☒ Radio-navigasjonsoppdatering

☒ Service- og sikkerhetskampanjer

Godkjent lakkkontroll og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: 22.6.26 Kartversjon:

Kilometerstand: 704852 Stempel: AUTORISERT HYUNDAI-VERKSTED

Arbeidsordrenummer:


Signatur: [Signature]

Neste service (Hva som inntreffer først)


Dato: Juni 2027

Kilometerstand: 770000

29 Service- og garantihefte







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	75	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 34, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.06.2026	104952

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.