

PEUGEOT 3008 165 HK AUTOMAT 2WD
TESTDATO: 05.11.2024
KODE: 1514587

 AE52109	 90 542 KM	 21.06.2017 Førstegang registrert	 Bensin
--	--	--	---

CHASSISNR: VF3M45GZWS156185	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 15.06.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	for liten mønsterdybde sommerdekk	
1.2 Støtfanger	skrubbskader underkant	foran
2. BREMSER		
2.1 Skiver	slitte/stor slitekant	begge foran
2.2 Skiver	slitte/stor slitekant	begge bak



1.2 Skrubbskader underkant



PEUGEOT-GARANTIBEVIS

PEUGEOT kontraktfestede garantier
 For at den kontraktfestede garantien på 5 år skal være gyldig må denne allestesen være fylt ut og påført stempel fra forhandleren som har solgt bilen. For at disse garantiene skal gjelde må det periodiske vedlikeholdet på bilen overholdes med de intervaller som oppgis i vedlikeholdsplanen. De korrekte utfylte kupongene i dette heftet er bevis på dette. PEUGEOT's garantier gjelder fra og med den dato bilen overleveres kunden (den dato start av garanti som står oppgitt på denne siden).
 Detaljene for PEUGEOT's garantier overfor kunden og betingelsene for disse er oppgitt i dette heftet.

Identifikasjon av bilen

V.I.N. VF3M45GZWH5156185
 Garantien gjelder fra 23.06.17
 Garantien gjelder til 23.06.22
 Modell: P846TL165A
 Drivstoff: BEBENSIN
 Motor: 16
 Motorrolje: CO W80 87/2312 (C102)
 Effekt: 121,4 / 165 kW/hk
 Registreringsnummer: AE 52109

Land: NORGE Forhandlerstempel: 720

Sammen med bilen fikk du utlevert vedlikeholdsplanen med det periodiske vedlikeholdet som gjelder spesielt for din bil. Dette dokumentet befinner seg i bilens vognmappe. Dersom du ikke finner dette dokumentet i bilen, kan du få et eksemplar hos din forhandler eller hos et godkjent merkeverksted eller -
 - du kan skrive den ut fra din personlige side* på merket nettsted.
 * tilgjengelig avhengig av land
 Vi anbefaler deg å oppbevare fakturaer og dokumenter som vedrører vedlikeholdet som er utført på bilen din. Hvis bilen selges er det nødvendig å levere alle bidokumentene til den nye eieren.

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandleren eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

For at fabrikkens garanti skal være gyldig, skal all pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.

Få et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll, ...) avhengig bruksforhold

Dato: 15. 06. 2018 km: 13162	Dato: 12. 06. 2019 km: 30444
ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted	ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved 431102 km eller den 15. 06. 2019	Neste kontroll ved 60444 km eller den 12. 06. 2020

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 4. 06. 2020 km: 43201	Dato: 15. 06. 2021 km: 54752
ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted	ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved 63201 km eller den 04. 06. 2021	Neste kontroll ved 84752 km eller den 15. 06. 2022
Dato: 13. 05. 2022 km: 66140	Dato: 2. 5. 2023 km: 75593
ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted	ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved 96140 km eller den 13. 05. 2023	Neste kontroll ved 105593 km eller den 2. 5. 2024

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 26. 4. 2024 km: 86867	Dato: / / km: /
ARPSBORG BILSENTER A/S MED KUNDEN I FOKUS Engangsmynn. 25, Pb. 110, 1740 BØRGENHAUGEN Tlf. 69 97 18 00, Fax 69 97 18 01 Stempel fra offentlig godkjent verksted	Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved 116867 km eller den 26. 4. 2025	Neste kontroll ved / / km: /
Dato: / / km: /	Dato: / / km: /
Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted	Periodisk vedlikehold Stempel fra offentlig godkjent verksted
Neste kontroll ved / / km eller den / /	Neste kontroll ved / / km eller den / /







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 20, 2017
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	2,5	3	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.04.2024	86869

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.