

FORD MUSTANG MACH-E 371 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 10.09.2025



37 141 KM

 16.07.2021
Førstegang registrert

Elektrisk

	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 16.07.2027

Denne testen beskriver billens kosmetiske tilstand samt enkelte tekniske punkter som er beskrevet under punkter kontrollert. Testen er beregnet på nyere biler som har nybilgaranti.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert

Anmerkninger se neste side



IDENTITET



EKSTERIØR



MOTOR



INTERIØR

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

LYS



BREMSER



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Eksteriør		
1.1 Lakk	steinsprut i front	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. vinterfelger	
1.3 Frontvindu	Steinsprut. noe smått	
Opplysninger/klargjøring		
2.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	




1.1 Øvrige feil Steinsprut i front




1.1 Øvrige feil Steinsprut i front



1.2 Kantkjørt felg Vinterfelger



2.1 Dokumentert service, se bilde



2.1 Dokumentert service, se bilde

Utført 10.09.2025

SYSTEM	ANTALL
Restraint-kontrollmodul - RCM	0
Instrumentpanelgruppe - IPC	0
System for overvåking av dekktrykk - TPMS	0
Front kamera - IPMA	0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
----------------------	---	--------------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja		Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	17,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	7,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,1	6,1	6	6
Mønsterdybde vinterdekk	7,2	7,9	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.07.2025	37142

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

Identitet

Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Opplysninger/klargjøring

Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring

Assistentsystemer og diagnose

Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør

Lakk
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys

Lys foran
Lys bak

Motor

El/hybrid batteripakke
Service

Bremser

Lekkasjer
Skiver

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmle
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bilbelte
Multimedia
Ratt
Deksel

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger og justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Rapporten er utført på bestilling av bruker/leietager eller restverdigarantist og er en nøytral vurdering som skal danne grunnlaget for sluttoppgjøret mellom bruker/leietager og restverdigarantist. Eiendomsretten til dokumentet går til begge parter uavhengig av hvem som har bestilt rapporten.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen

6. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn.

Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her prisen for den enkelte test.

☒ Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført.