

VOLVO XC70 4WD
TESTDATO: 07.01.2025
KODE: 1607358

HB79235	78 634 KM	11.08.2015 Førstegang registrert	Diesel
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: YV1BZ8756F1222477	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR ✓	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓



01 Service og vedlikehold

Service dokumentasjon og stemppler

01

01 må registrere hver service ved stemppler og en underskrift. Registrerer elementene i din original-service.

Service nr.	1	2
Uttørt	11840	23716
Km	28.7.16	1.9.17
Dato	2267061	1524209
Arbeidsordre nr.		
Type service	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice
Vedlikeholdservice	 Bilja Hamar AS Personlig service tekniker Odd Sian Mathinussen NO 976 023 188 MVA Ekstra olje- og filterbytte	 Bilja Hamar AS Personlig service tekniker Odd Sian Mathinussen NO 976 023 188 MVA Ekstra olje- og filterbytte
Stempel		
Bemerkning		
Stempel		

01 Service og vedlikehold

Service dokumentasjon og stemppler

01

Service nr.	3	4	5
Uttørt	33521	43284	50.065
Km	18.9.18	20190925	08.10.2020
Dato	2684406	586888	209695
Arbeidsordre nr.			
Type service	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice
Vedlikeholdservice	 Bilja Hamar AS Personlig service tekniker Odd Sian Mathinussen NO 976 023 188 MVA Ekstra olje- og filterbytte	 Bilkompaniet AB Mora Auktorisert Volvo forhandler Mattias Håkansson Personlig service tekniker	 ØSTU LIFT AS LIFT MED PASSENERE ORG: 994 289 188 Ekstra olje- og filterbytte ØSTU LIFT AS LIFT MED PASSENERE ORG: 994 289 188 Luft + olje + filter
Stempel			
Bemerkning	+ Bilja Hamar AS Personlig service tekniker Odd Sian Mathinussen NO 976 023 188 MVA		
Stempel			

01 Service og vedlikehold

Service dokumentasjon og stemppler

01

Service nr.	6	7	8
Uttørt	57506	67300	75057
Km	19/10-2021	3/11-2022	10/11-2023
Dato			
Arbeidsordre nr.			
Type service	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice	Vedlikeholdservice
Vedlikeholdservice	Olje, pollen, Bremsesvasker Skogly Bil AS Skoglyvn. 10 2443 Drevesjø Tlf: 62 45 66 60 post@skoglybil.no www.skoglybil.no	 Skogly Bil AS Skoglyvn. 10 2443 Drevesjø Tlf: 62 45 66 60 post@skoglybil.no www.skoglybil.no	 Skogly Bil AS Skoglyvn. 10 2443 Drevesjø Tlf: 62 45 66 60 post@skoglybil.no www.skoglybil.no
Stempel			
Bemerkning			
Stempel			

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	2,9	3	2,7	2,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.11.2023	75075
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.07.2016	11840
01.09.2017	23716
18.09.2018	33521
25.09.2019	43284
08.10.2020	50065
19.10.2021	57506
03.11.2022	67300
10.11.2023	75057

KOMMENTAR

Noen steinsprut, riper. Normalt ihht alder/km.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.