

VOLVO V60 TWIN ENGINE 4WD
TESTDATO: 30.01.2025
KODE: 1627849

JD79615	105 393 KM	15.03.2017 Førstegang registrert	Diesel hybrid - Ladbar hybrid
----------------	-------------------	--	--

CHASSISNR: YV1GWDCH0H1367148	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.


NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR ✔ | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

asjon
 for hver service ved hjelp av
 dokumentene i din originale
 service i tråd med ser-

Service nr. 1	Service nr. 2
Utført Km <u>18381</u>	Utført Km <u>39369</u>
Dato <u>26.05.2018</u>	Dato <u>24/5-19/18</u>
Arbeidsordre nr. <u>2644279</u>	Arbeidsordre nr. <u>2832285</u>
Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>EH</i>	Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>Andreas Myrnes</i>
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL
Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Service nr. 3	Service nr. 4	Service nr. 5	Service nr. 6	Service nr. 7	Service nr. 8
Utført Km <u>57521</u>	Utført Km <u>65733</u>	Utført Km <u>78763</u>	Utført Km <u>90661</u>	Utført Km <u>103431</u>	Utført Km
Dato <u>14/4-20</u>	Dato <u>28/5-21</u>	Dato <u>7/7-22</u>	Dato <u>7/8-23</u>	Dato <u>15/8-24</u>	Dato
Arbeidsordre nr. <u>2835823</u>	Arbeidsordre nr. <u>3119106</u>	Arbeidsordre nr. <u>3301519</u>	Arbeidsordre nr. <u>3403524</u>	Arbeidsordre nr. <u>3521111</u>	Arbeidsordre nr.
Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>EH</i>	Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>Andreas Myrnes</i>	Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>Andreas Myrnes</i>	Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>Andreas Myrnes</i>	Type service Vedlikeholdsservice Bilia Personbil AS Bakkevegen 1a 2827 Hundedalen Tlf. 08555 <i>Andreas Myrnes</i>	Type service
Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte STEMPEL	Ekstra olje- og filterbytte
Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL	Bemærkning STEMPEL	Bemærkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,4	7,8	7,6	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.08.2024	103431

KOMMENTAR

Noen riper og steinsprut, normalt ihht alder og km.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.