

TOYOTA RAV4 4WD
TESTDATO: 11.03.2025
KODE: 1661825

AJ82163	141 196 KM	29.06.2015 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: JTMRHREV70D022000	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 20.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Bilens identitet

Modell: RAV4 2.0i D4D
 Registreringsnummer: AJ 83163
 Undersjettelsesnummer: JPMR HREV 70DJ2R200
 Motornummer: 246 2004
 Masternummer: 88Y022
 Utvendig fargekode: 4T3
 Innvendig fargekode: FC20
 Registreringsdato: 29/06/2015

Toyota har ikke inkludert personali i garanti- og vedlikeholdsheftet ditt. Dette for å unngå at disse faller i feil hender dersom uhellet skulle være ute og noen bryter seg inn i eller stjeler bilen din. Vi anbefaler og at du ikke oppbevarer andre papirer, slik som forsikringsdokumenter, sertifikater e.l. i bilen.

Toyota-forhandlers stempel / signatur

Toyota Ramstad Bil AS
 PB 234, 1851 MYSEN
 Org.nr.: 987 588 087
E. Simsson

Den kontakt på ettermarkedet

Autorisert Toyota-verksted stempel / signatur

Toyota Ramstad Bil AS
 PB 234, 1851 MYSEN
 Org.nr.: 987 588 087

Ulført vedlikehold Kilometer: <u>17665</u> Dato: <u>16.9.16</u> TOYOTA RAMSTAD BIL AS Org.nr.: 987 588 087 <i>[Signature]</i>	Ulført vedlikehold Kilometer: <u>34 220</u> Dato: <u>15.08.2017</u> TOYOTA RAMSTAD BIL AS Org.nr.: 987 588 087 <i>[Signature]</i>
Ulført vedlikehold Kilometer: <u>49 776</u> Dato: <u>13.07.2018</u> Toyota Ramstad Bil AS PB 234, 1851 MYSEN Org.nr.: 987 588 087 <i>[Signature]</i>	Ulført vedlikehold Kilometer: <u>75 757</u> Dato: <u>19.11.2019</u> TOYOTA RAMSTAD BIL AS Org.nr.: 987 588 087 <i>[Signature]</i>
Ulført vedlikehold Kilometer: <u>91222</u> Dato: <u>01.02.21</u> Toyota Ramstad Bil AS PB 234, 1851 MYSEN Org.nr.: 987 588 087 www.tsl.no <i>[Signature]</i>	Ulført vedlikehold Kilometer: <u>123022</u> Dato: <u>28.03.22</u> Toyota Østfold & Follo AS And. Service og Malting Org.nr.: 988 850 791 MVA Service og Malting Org.nr.: 988 850 791 MVA www.tsl.no <i>[Signature]</i>

Stempelbøker brukes kun hvis Toyotas elektroniske servicebok ikke brukes i ditt land.

Ulført vedlikehold Kilometer: <u>119 262</u> Dato: <u>04.05.2023</u> - olje + filter motor - Diesel filter - Lykthiter - Service kontrollpunkt! <i>[Signature]</i>	Ulført vedlikehold Kilometer: <u>139151</u> Dato: <u>16.10.2024</u> - Grunnservice - olje + filter motor! <i>[Signature]</i>
Ulført vedlikehold Kilometer: Dato:	Ulført vedlikehold Kilometer: Dato:
Ulført vedlikehold Kilometer: Dato:	Ulført vedlikehold Kilometer: Dato:

Stempelbøker brukes kun hvis Toyotas elektroniske servicebok ikke brukes i ditt land.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	3	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.10.2024	139151

KOMMENTAR

Noen riper og steinsprut, normalt ihht alder og km.
Litt slitasje på ratt

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.