

## Teknisk test med påkost

BMW 530D XDRIVE 4WD

TESTDATO: 04.09.2024

TV98618

129 541 KM

04.04.2022  
Førstegang registrert

Diesel  
hybrid -  
Hybrid, ikke  
ladbar

CHASSISNR: WBA31AJ04NCJ98535

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 04.04.2026

Testen er en vurdering av kjøretøys  
tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter  
fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under  
Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



## ANMERKNINGER

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler, begge side platene under bilen har støfe låsnet	
1.2	Dører -	to stein sprut funet på føre døra - lakt stift	venstre foran
1.3	Støtfanger -	Skade, små riper man må	høyre foran, venstre foran, midten foran
1.4	Frontvindu	Steinsprut, små stein sprut	
		inkl. mva	

## TESTFORHOLD/DATA

---

### PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

### AKSLINGER : 2

#### SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK	VINTERDEKK :	PRODUKSJONSDATO DEKK

### SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

## PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

### Identitet

- Kjenneemerke
- Understellenummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

### Assistentssystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

### Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverialring
- Skjerm
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Daråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

### Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Merkeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

### Motor

- Avgass
- Bøtter(er)
- Drivstoffanlegg/ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Ojenvå/øykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trakkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

### Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulleger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

### Brems

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsesvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

### Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

### Interiør

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midttarmene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbeite
- Varme/AC/Klima
- Signalthorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

### Opplysninger/kjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/kjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant