

OPEL MOKKA 2WD

TESTDATO: 23.01.2026

KODE: 1930650



ED15748



37 910 KM



21.09.2021

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: VXXKUKZKXZMW052232

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





Inspeksjons-bekreftelse 5

• Inspeksjon av bremseskiver og bremseskiver for slitasje og skade.
• Avspå montering av bremseskiver, rengjøring og smøring av glidelebevegelsesdelene.

Merknad 2:
For alle Opel person og varebiler med automatgirakasse, kreves girkjøring hver 60.000 km/5. år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☐ Hovedservice ☐
Dato 28.02 Km 4712

Motorolje
Kvalitet: _____ W- _____
Viskositet: _____ W- _____

Frostvæske, kjølevæske _____ °C
Ja ☐ Nei ☐ Batteri (radioens fjernkontroll)
☐ Pollenfilter
☐ Luftfilterinnsats
☐ Ribbet v-belte
☐ Tannrem
☐ Drivstoffilter
☐ Girolje
☐ Bremsvæske
☐ Dekkrepasjonssett
☐ Bremseskiver foran/bak
☐ Tennplugg
☐ Kjølevæske
☐ Drivstofflsetning

Autorisert verksted stempel
mobile
Mobile Jørgensen AS
Trønsveien 4
3770 Sem
NO 851 635 392 MVA



ta / klargjøringsinspeksjon

Bildata
Modell Opel Mokka-E
Understellsnummer VXKUKZKXZ MW052232
Motortype, motornummer _____

Girkasse _____
Farge, kode Avst
Inntrekk, kode _____
Nøkkelnummer _____

Utfyllt av
Opel-leverandøren som leverte bil
ID 956
Opel-leverandøren nummer Sem
Sted 21.09.21
Dato mobile
Stempel: NO 851 635 392 MVA

Jeg bekrefter å ha mottatt informasjon om vedlikeholdsserviser, motor- skift, og nødvendige gjøremål.

Underskrift x Sem 21.09.2021
Sted/Dato

**Inspeksjons-
bekreftelse**

Utfyllt service dokumenteres på de neste sidene.
Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsserviser viser det. Vedlikeholdsserviserne som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.
Tilsett motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.
En fyllt drivstofftank er påkravet for biler med bensinmotorer.

Merknad 1:
For alle elektriske drivne Opel modeller er funksjon av bilens bremsesystem.
• Inspeksjon av bremsesystemet og sylindere for lekkasje og skadede pakninger.

6 Inspeksjons-bekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☐ Hovedservice ☐
Dato 18.02.23 Km 12646

Motorolje
Kvalitet: _____ W- _____
Viskositet: _____ W- _____

Frostvæske, kjølevæske -22 °C
Ja ☐ Nei ☐ Batteri (radioens fjernkontroll)
☐ Pollenfilter
☐ Luftfilterinnsats
☐ Ribbet v-belte
☐ Tannrem
☐ Drivstoffilter
☐ Girolje
☐ Bremsvæske
☐ Dekkrepasjonssett
☐ Bremseskiver foran/bak
☐ Tennplugg
☐ Drivstofflsetning

Autorisert verksted stempel
**AUTORISERT
OPEL SERVICE
ID: 956**
Mobile Jørgensen AS

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☐ Hovedservice ☐
Dato 17.09.23 Km 34228

Motorolje
Kvalitet: _____ W- _____
Viskositet: _____ W- _____

Frostvæske, kjølevæske -22 °C
Ja ☐ Nei ☐ Batteri (radioens fjernkontroll)
☐ Pollenfilter
☐ Luftfilterinnsats
☐ Ribbet v-belte
☐ Tannrem
☐ Drivstoffilter
☐ Girolje
☐ Bremsvæske
☐ Dekkrepasjonssett
☐ Bremseskiver foran/bak
☐ Tennplugg
☐ Drivstofflsetning

Autorisert verksted stempel og underskrift
**AUTORISERT
OPEL SERVICE
ID: 956**
Mobile Jørgensen AS



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,3	5,3	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,1	6,1	6,3	6,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.