

**VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE 4WD**
**TESTDATO: 08.01.2024**
**KODE: 1318846**

<b>UX70255</b>	<b>81 973 KM</b>	<b>19.12.2018</b> Førstegang registrert	<b>Bensin hybrid</b> - Ladbar hybrid
----------------	------------------	--	---

<b>CHASSISNR:</b> YV1UZBMTDK1285440	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 28.03.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">🔍</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">✔</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dører	bulk med lakkskade	venstre foran
1.2 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	trenger service	



1.1 Bulk med lakkskade



1.2 Kantkjørt felg



1.2 Kantkjørt felg



1.2 Kantkjørt felg



1.2 Kantkjørt felg





**GARANTIBEVIS**

Version: Xc60 T8  
 Type/motoren: R1D  
 Modellår: 2019  
 Region: \_\_\_\_\_  
 Levertingsdato: 20181219  
 X Y Y Y M M D D  
 Forhandler: \_\_\_\_\_  
 Besøffets navn: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Udenlandske: \_\_\_\_\_  
 Sempel: Aammul Gul

Bilen har følgende størrelser:  
 30.000 km/12 måneder/10-liters for motorer  
 "Det som kommer først"

Eier 1: Flemette.  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Eier 2: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Andre spesialiseringer: \_\_\_\_\_

**NARDO BIL**  
 Verketstredveien 9 6517 Kristiansund  
 Tlf. 71 56 53 30

**VERDIDOKUM**  
 Service- og garantibevis  
 Ved et slikt servicebevis følger en garanti for bilen og garantibeviset.  
 Ved service må du bruke data og system som følger med bilen. Den nye bilen skal ha 12 måneders garanti.

**SERVICE OG VEDLÆHOLD**

**Service dokumentasjon**  
 Verktødet må registreres hver service ved hjelp av skjeletter og en arbeidskort.  
 Verktødet registreres elektronisk i din originale Volvo-system.  
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

**Service nr. 1**  
 Utløst: 24 293  
 Km: 24 293  
 Dato: 18/12-19  
 Arbeidsordre nr.: 248152  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Jan Otto Larsen

**Service nr. 2**  
 Utløst: 45419  
 Km: 45419  
 Dato: 21.1.21  
 Arbeidsordre nr.: 479819  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Be neste Luffiker langveger

**Service nr. 3**  
 Utløst: 5811  
 Km: 5811  
 Dato: 21.1.22  
 Arbeidsordre nr.: 57786  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Leif Eriksson

**Service nr. 4**  
 Utløst: 71438  
 Km: 71438  
 Dato: 06.01.23  
 Arbeidsordre nr.: 673964  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Max Haugen

**Service nr. 5**  
 Utløst: \_\_\_\_\_  
 Km: \_\_\_\_\_  
 Dato: \_\_\_\_\_  
 Arbeidsordre nr.: \_\_\_\_\_  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Be neste Luffiker langveger

**VOLVO SERVICE 2.0**

**SERVICE OG VEDLÆHOLD**

**Service nr. 3**  
 Utløst: 5811  
 Km: 5811  
 Dato: 21.1.22  
 Arbeidsordre nr.: 57786  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Leif Eriksson

**Service nr. 4**  
 Utløst: 71438  
 Km: 71438  
 Dato: 06.01.23  
 Arbeidsordre nr.: 673964  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Max Haugen

**Service nr. 5**  
 Utløst: \_\_\_\_\_  
 Km: \_\_\_\_\_  
 Dato: \_\_\_\_\_  
 Arbeidsordre nr.: \_\_\_\_\_  
 Type service: \_\_\_\_\_  
 Vedlikeholdsservice: \_\_\_\_\_  
 NARDO BIL Verketstredveien 9 6517 Kristiansund Tlf. 71 56 53 30  
 Be neste Luffiker langveger

**VOLVO SERVICE 2.0**





**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Glatt

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 46, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 34, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ikke kontrollert	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
06.02.2023	71488

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.