

VOLVO V90 4WD
TESTDATO: 25.03.2025
KODE: 1674033

KJ51677	89 679 KM	29.01.2021 Førstegang registrert	Bensin hybrid - Ladbar hybrid
----------------	------------------	--	---

CHASSISNR: YV1PWBFDVDM1163545	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 29.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR ✔ | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Serviceokumentasjon
 Værkleddet med registrerte feier service ved hjelp av stempeler og en underskrift. Værkleddet registrerer elementene i din originale Volvo-service. Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Servicentr. 1 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 18162
 Dato: 19.6.22
 Arbeidsordre nr.: 551547
BIL BUTIKK 1
 Glomveien 5, 1710 Sorpsborg
 Tlf. 69 11 59 00
 Faks 69 11 59 66 MVA
 R. Skattemønstre

Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annnet: STEMPEL

Servicentr. 2 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 41009
 Dato: 6.1.23
 Arbeidsordre nr.: 577063
BIL BUTIKK 1
 Glomveien 5, 1710 Sorpsborg
 Tlf. 69 11 59 00
 Faks 69 11 59 66 MVA
 R. Skattemønstre

Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annnet: STEMPEL
BIL BUTIKK 1
 Bremsesvake er skiftet

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicentr. 3 **VOLVO SERVICE 2.0**

Utført Km: 63627
 Dato: 11.12.23
 Arbeidsordre nr.: 603726
BIL BUTIKK 1
 Glomveien 5, 1710 Sorpsborg
 Tlf. 69 11 59 00
 Faks 69 11 59 66 MVA
 R. Skattemønstre

Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annnet: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: Byttet lensplugg og luftstikker

Servicentr. 4 **VOLVO ORIGINAL SERVICE**

Utført Km: 85454
 Dato: 3.12.24
 Arbeidsordre nr.: 629281
BIL BUTIKK 1
 Glomveien 5, 1710 Sorpsborg
 Tlf. 69 11 59 00
 Faks 69 11 59 66 MVA
 R. Skattemønstre

Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annnet: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: Byttet automatgear

Servicentr. 5 **VOLVO ORIGINAL SERVICE**

Utført Km: _____
 Dato: _____
 Arbeidsordre nr.: _____
BIL BUTIKK 1
 Glomveien 5, 1710 Sorpsborg
 Tlf. 69 11 59 00
 Faks 69 11 59 66 MVA
 R. Skattemønstre

Vedlikeholdsservice: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: STEMPEL
 Tillegg av intervall/Annnet: STEMPEL
 Tipssett grunnservice: Byttet bromsesvake

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	65	Snø

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerking

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.