

VOLVO V60 2WD
TESTDATO: 24.03.2025
KODE: 1673490

BT90264	86 638 KM	10.12.2018 Førstegang registrert	Diesel
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: YV1ZW72VDK1021551	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
1.1 Annet	øvrige feil	

SERVICE OG VEDLIEKHOLD

Service dokumentasjon
 Værstrevet må registreres hver service ved hjelp av stempel og en underskrift.
 Værstrevet registrerer elementene i din originale bilbok-ene.
 Husk å utføre vedlikeholdstjeneste i tråd med serviceintervallene.

Service nr. 1
 Utført Km: 7535
 Dato: 29/11-19
 Arbeidsordre nr.: 2878747
 Type service: Vedlikeholdstjeneste
 Bilja Personbil AS
 Widerøveien 5, 1360 Lier
 Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01
 Org. nr. 976 023 188
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemerkning

Service nr. 2
 Utført Km: 18366
 Dato: 27.11.2020
 Arbeidsordre nr.:
 Type service: Vedlikeholdstjeneste
 Bilja Personbil AS
 Widerøveien 5, 1360 Lier
 Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01
 Org. nr. 976 023 188
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemerkning: Bremsesvæske er skiftet ut

SERVICE OG VEDLIEKHOLD

Service nr. 3
 Utført Km: 29762
 Dato: 16.12.2021
 Arbeidsordre nr.: 3217916
 Type service: Vedlikeholdstjeneste
 Bilja Personbil AS
 NO 976 023 188 MVA
 Widerøveien 5
 1360 Fornebu
 Tlf 530 25 300
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemerkning

Service nr. 4
 Utført Km: 45744
 Dato: 18.11.22
 Arbeidsordre nr.:
 Type service: Vedlikeholdstjeneste
 Bilja Personbil AS
 Widerøveien 5, 1360 Lier
 Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01
 Org. nr. 976 023 188
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemerkning

Service nr. 5
 Utført Km: 66669
 Dato: 13.12.23
 Arbeidsordre nr.:
 Type service: Vedlikeholdstjeneste
 Bilja Personbil AS
 Widerøveien 5, 1360 Lier
 Tlf: 53 02 53 00 - Fax: 53 02 53 01
 Org. nr. 976 023 188
 Ekstra olje- og filterbytte
 Bemerkning

NAF Senter fakturagrunnlag

Heidi Hornbøll-Sætran
 Hårengata 34 B
 3050 DRAMMEN

NAF SENTER DRAMMEN
 Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen
 Foretaksregisteret: NO 987372540
 MVA

Kundnr.: 11846276
 Reg.nr.: 8190264
 KM stand: 84085
 Chassinnr.: WJ12W72VDK1021551
 Model: Volvo V60

Ordrenr.: 5037670
 Ordredato: 04.12.2024

Arbeidspakker

1. 83 048km	
Årsak: Serviceforlaget er autogenerert med grunnlag i en angitt kilometerstand på 83048 km og en alder på 71 mnd.	Arbeid: 1. Grunnservice 2. Ekstrarbeid ved service 3. Kontroller ved hver grunnservice 4. Kontroller ved hver 2. grunnservice 5. Kuspfilter skifte ut 6. Bremsesvæske skifte ut
	Arbeid: kr. 3 463,65 Deler: kr. 3 277,61 Sum: kr. 6 741,26
	Totalpris arbeid: kr. 3 463,65 Totalpris deler: kr. 3 277,61
	Totalpris: kr. 6 741,26 (enk. mva)

(Dette inkluderer medlemsrabatt pålydende kr. 749,03)

Merknader

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
04.12.2024	84085

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermmer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.