

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 204 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 20.05.2025

KODE: 1717425



BU38191



27 299 KM



11.10.2023

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WV1ZZZ7HZPH093950

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 11.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Speil	speilhus riper	venstre
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Det er ettermontert LEDlys i grillen som er koblet til bilens lyssystem (kvittering ligger vedlagt)	
2.2 Opplysninger	Det er ettermontert oppgradert lydanlegg (kvittering ligger vedlagt).	
2.3 Opplysninger	Det er ettermontert senkesett, samt spoilerlist foran (kvittering ligger vedlagt).	
2.4 Opplysninger	(Kvittering fra tidligere servicer ligger vedlagt).	



1.1 Speilhus riper



2.1 Det er ettermontert LEDlys i grillen som er koblet til bilens lyssystem (kvittering ligger vedlagt)

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (inkl. mva)	Belop (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Belop (inkl. mva)
46374223 Fredag /2 0900 montere lys	1	0,00	0,00	0,00	0,00
T6.1 Lazer Kit	1	13 000,00	10 400,00	2 600,00	13 000,00
Modernum Kit T6.1	1	3 500,00	2 800,00	700,00	3 500,00
00990099 Montering	1	1 500,00	1 200,00	300,00	1 500,00
Sum			14 400,00	3 600,00	18 000,00

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (inkl. mva)	Belop (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Belop (inkl. mva)
Match Lydoppgraderingspakke VW T6.1 Plug and Play lydoppgraderingspakke. Passer 3-seters VW T6.1 varebil med original radio. Varenr. bilpakke127	1	10 990,00	8 792,00	2 198,00	10 990,00
00990099 Montering	1	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00
Sum			10 792,00	2 698,00	13 490,00

2.1 Det er ettermontert LEDlys i grillen som er koblet til bilens lyssystem (kvittering ligger vedlagt)

2.2 Det er ettermontert oppgradert lydanlegg (kvittering ligger vedlagt).

Beskrivelse	Antall	Enh.pris (inkl. mva)	Belop (ekskl. mva)	Mva (25 %)	Belop (inkl. mva)
9/8 46374223 bytte senk fredag morgen	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoiler T6.1 front	1	2 490,00	1 992,00	498,00	2 490,00
Senke fjærer Eibach E21-GF-T5T6-2	1	9 900,00	7 920,00	1 980,00	9 900,00
Firehjuls kontroll	1	1 990,00	1 592,00	398,00	1 990,00
00990099 Montering	1	7 000,00	5 600,00	1 400,00	7 000,00
Sum			17 104,00	4 276,00	21 380,00

[Redacted]		NUMMER: [Redacted] DATO: 06.02.24 SIDE: 1 KUNDENR: [Redacted] ORDRENR: [Redacted]		B8	
MERKE:	MODELL:	REG. NR:	KM:	CHASSISNR:	REKV. NR:
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	BU38191	2089	WV1ZZZ7H2PH093950	
MEKANIKER:					
ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKPRIS	I ALT	
		Utført oljeservice (kunden's deler). Avbalansert 2 forhjul.			
2,00	DIV	Avbalansering	200,00	400,00	
50	100	Arbeid	1 028,04	514,02	
,50	VN	Verkstedsmateriell	71,96	35,98	

2.3 Det er ettermontert senkesett, samt spoilerlist foran (kvittering ligger vedlagt).

2.4 (Kvittering fra tidligere servicer ligger vedlagt).

Bet.betingelser: Kontant

Reg.nr.: BU38191	Reg.dato: 11.10.2023	KM stand: 130	Chassinr.: WV1ZZZ7HZPH093950	Modell: TRA LANG EXC.204 TDI 4M/DSG
Eier:			Bruker:	
Produkt	Enhet	Antall	Pris	Beløp med MVA
DELESALG				3 615,86
03N 115 562 B	OLJEFILTER	Stk	1,00	300,69
507 00C T	LONGLIFEOLJE	Stk	9,00	288,00
			Herav MVA:	723,17
			Øreavrundning:	0,14
			Totalt å betale:	3 616,00

NUMMER.....
DATO.....: 14.02.25
SIDE.....: 1
KUNDENR.....
ORDREN.....

MERKE: VOLKSWAGEN	MODELL: TRANSPORTER	REG. NR: BU38191	KM: 21807	CHASSISNR: WV1ZZZ7HZPH093950	REKV.NR:	MEKANIKER:
ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKPRIS	I ALT		
		Skiftet olje og filter. Montert ny oljeplugg.				
1,00	10	Oljefilter	280,00	280,00		
1,00	18	Motorolje, Castrol 5W-30	2 338,00	2 338,00		
1,00	DIV	Oljeplugg	72,00	72,00		
0,50	100	Arbeid	1 084,11	542,06		
0,50	VH	Verktødsmaterie11	75,89	37,95		

2.4 (Kvittering fra tidligere servicer ligger vedlagt).

2.4 (Kvittering fra tidligere servicer ligger vedlagt).

NUMMER.....
DATO.....: 10.09.24
SIDE.....: 1
KUNDENR.....
ORDREN.....

MERKE: VOLKSWAGEN	MODELL: TRANSPORTER	REG. NR: BU38191	KM: 12292	CHASSISNR: WV1ZZZ7HZPH093950	REKV. NR:	MEKANIKER:
ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKPRIS	I ALT		
		Skiftet olje og filter. Montert ny tappeplugg.				
1,00	10	Oljefilter	243,00	243,00		
7,40	18	Motorolje Longlife, helsyntet. 5W-30	175,00	1 295,00		
0,00	DIV	Oljeplugg	66,00	66,00		
0,50	100	Arbeid	1 028,04	514,02		
0,50	VH	Verktødsmaterie11	71,96	35,98		

2.4 (Kvittering fra tidligere servicer ligger vedlagt).

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 22, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2023
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,3	6,5	6,6	6,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	8	8,9	8,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.10.2023	130
06.02.2024	2089
10.09.2024	12292
14.02.2025	21807

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Skap/påbygg
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Rails
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Panoramatak/takluke
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Lasteavhengig ventil
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Varerom
- ☒ Solblending panoramatak
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.