

KIA NIRO / DE 2WD

TESTDATO: 03.03.2026

KODE: 1962870



EB88708



41 103 KM



24.11.2020

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: KNACC81GFM5064342

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.2	Støtfanger	sprukket	bak



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.1 Kantkjørt felg



1.2 Sprukket



1. Service

Dato: 8.12.2021

Kilometerstand: 11599

Reparasjonsordrenummer: 6971765

Stempel, verksted: Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rød, Tlf. 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 8.12.2022

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 8.12.2021

Kilometer: 11599

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosseriskade, 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler: 1: Inspeksjon, 2: Notering av skade(r), 3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon: 1: Kontroll av utført reparasjon, 2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rød, Tlf. 67 18 25 00

Stempel og underskrift: [Signature]

2. Service

Dato: 09.03.2023

Kilometerstand: 19568

Reparasjonsordrenummer: 8308115

Stempel, verksted: Bertel O Steen Asker og Bærum AS, 984 993 188, Løxaveien 5, PB 44, 1351 Rød

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: [Blank]

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 09.03.2023

Kilometer: 19568

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosseriskade, 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler: 1: Inspeksjon, 2: Notering av skade(r), 3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon: 1: Kontroll av utført reparasjon, 2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O Steen Asker og Bærum AS, 984 993 188, Løxaveien 5, PB 44, 1351 Rød

Stempel og underskrift: [Signature]

3. Service

Dato: 10.02.2025

Kilometerstand: 36093

Reparasjonsordrenummer: 1180753

Stempel, verksted: Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rød, Tlf. 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 10.02.2025

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 10.02.2025

Kilometer: 36093

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosseriskade, 5: Annet

12 - Understell

Vedlikehold hos forhandler: 1: Inspeksjon, 2: Notering av skade(r), 3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon: 1: Kontroll av utført reparasjon, 2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O Steen Asker og Bærum AS, Løxaveien 5, 1351 Rød, Tlf. 67 18 25 00

Stempel og underskrift: [Signature]

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 25, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 40, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,7	4,7	5,3	5,3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	6,3	6,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
08.12.2021	11599
08.03.2023	19568
17.02.2025	36093

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.