

KIA SOUL 2WD

TESTDATO: 23.12.2025

KODE: 1910715



EB27010



73 167 KM



31.01.2020

Førstegang registrert



Elektrisk

CHASSISNR: KNAJ3811FL7007348

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Bakluke	Bulk - 3 stk.	



1.1 Bulk - 3 stk.



1.1 Bulk - 3 stk.



1.1 Bulk - 3 stk.



1. Service

Dato: 25-01-21

Kilometerstand: 12168

Reparasjonsordrenummer: 6010346

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: _____

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 25-01-21 Kilometer: 12168

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00
[Signature]

12 - Understell

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

14

2. Service

Dato: 4.02.2022

Kilometerstand: 25103

Reparasjonsordrenummer: 4122985

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 4.02.2023

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 4.02.2022 Kilometer: 25103

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00
[Signature]

12 - Understell

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

15

3. Service

Dato: 8.12.2022

Kilometerstand: 39690

Reparasjonsordrenummer: 8091223

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 8.12.2023

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 8.12.2022 Kilometer: 39690

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00
[Signature]

12 - Understell

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

16

4. Service

Dato: 04.01.2024

Kilometerstand: 61843

Reparasjonsordrenummer: 9196574

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 22.02.2024

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 04.01.2024 Kilometer: 61843

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: **Bertel O. Steen Asker og Bærum**
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00
[Signature]

12 - Understell

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

17



5. Service

Dato: 16.01.2025

Kilometerstand: 61453

Reparasjonsordrenummer: 9071281

Stempel, verksted:

Bertel O. Steen
Asker og Bærum AS
PB 44, Løxovleien 5, 1351 Rud

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 16.01.2025/61454

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 16.01.2025 Kilometer: 61453

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas- seing	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Vedlikehold hos forhandler:

1: Inspeksjon

2: Notering av skade(r)

3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon

2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen
Asker og Bærum AS
PB 44, Løxovleien 5, 1351 Rud

Stempel og underskrift: [Signature]



Dokumentasjon av service

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 39, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.01.2021	12168
04.02.2022	25103
08.12.2022	39690
04.01.2024	51843
16.01.2025	61459

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.