

KIA NIRO 2WD
TESTDATO: 27.09.2025
KODE: 1822422

BT92917

96 028 KM

20.02.2019
Førstegang registrert

**Bensin hybrid
- Ladbar
hybrid**
CHASSISNR: KNACD81DGK5225699
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 20.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Skjermer	bulk	venstre foran
1.2	Støtfanger	ufagmessig utført arbeid	bak



1.1 Bulk



1.2 Ufagmessig utført arbeid



1. Service

Dato: 20.03.2020

Kilometerstand: 13 139

Reparasjonsordrenummer: 5018868

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 20.03.2021

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 20.03.2020

Kilometer: 13 139

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2. Service

Dato: 24.02.2021

Kilometerstand: 24 308

Reparasjonsordrenummer: 6133558

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: 24.02.2022

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 24.02.2021

Kilometer: 24 308

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

3. Service

Dato: 05.04.22

Kilometerstand: 44450

Reparasjonsordrenummer: 7407048

Stempel, verksted: Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: [Blank]

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 05.04.22

Kilometer: 44450

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Bertel O. Steen Asker og Bærum
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

4. Service

Dato: 12.05.2024

Kilometerstand: 56706

Reparasjonsordrenummer: 227767

Stempel, verksted: Mekonomen
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Underskrift, verksted: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: [Blank]

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 12.05.2024

Kilometer: 56706

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering Skade-kode Rep. dato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Undersatt

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Mekonomen
Løxaveien 5 - 1351 Rud
Tlf.: 67 18 25 00

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

KIA

5. Service

Dato: 18/6-24

Kilometerstand: 72934

Reparasjonsordrenummer: 230947

Stempel, verksted: Mekonomen
Bilverksted

Lomme delen Auto AS
Tlf: 67 60 06 00
Meko-ID: 6017-068 Sign: [Signature]

Mekonomen
Bilverksted

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐

Neste service: _____

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: _____ Kilometer: _____

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseri-skade
5: Annet

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

12 - Undersett

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

18

KIA

6. Service

Dato: 16.06-2025

Kilometerstand: 89641

Reparasjonsordrenummer: 234132

Stempel, verksted: Mekonomen
Bilverksted

Lomme delen Auto AS
Tlf: 67 60 06 00
Meko-ID: 6017-068 Sign: [Signature]

Mekonomen
Bilverksted

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☒

Neste service: _____

Gjennomrustningskontroll 6

Dato: _____ Kilometer: _____

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseri-skade
5: Annet

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

12 - Undersett

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

19

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 13, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,3	3,3	3,8	3,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,2	4,2	5,6	5,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
02.03.2020	13139
24.02.2024	27308
05.04.2022	44450
12.05.2023	56706
18.06.2024	72934
16.06.2025	89641

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.