

VOLVO V90 4X4
TESTDATO: 15.11.2023
KODE: 1285338

 BU30585	 30 118 KM	 29.12.2021 Førstegang registrert	 Bensin/ Batteri
--	--	--	--

CHASSISNR: YV1PWBFDN1176845	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 29.12.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. HJULOPPHENG/STYRING		
1.1	Retningsstabilitet/selvoppretting	øvrige feil



1.1 Øvrige feil



EDUKERHOLD

mentasjon
eignere hver service ved
rog en underskrift.
reter elementene i din origi-
nt.
dikeholdservice i tråd med
se.

Servicentr. 1

Utdatt: 27/1/23
Km: 27192
Dato: 27/1-23
Arbeidsordre nr.: 3365882

Type service: **bilja** Norge AS and Gjøvik
NO 576 023 188 MVA
Leif Erik Linnerud
Prestisjegrundservice
Bilja Norge AS 2827 Hønefoss
Tlf: 53 02 57 14

Vedlikeholdservice: STAMP
Tilpasset grunnservice: STAMP
Tillegg av intervju/Årnet: STAMP

N - Norge Vognkort del 1
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Permiso de circulación, Parte I / Registro certificate, Parte I / Certificat de Registrare, 1-4 Pars / Cuvokort a registraci, Clasa I / Certificat d'immatriculaci, Parte I / Kennenbewijs, Deel I / Registroplattsel, Del I / Carta di circolazione, Parte I / Úvodní Registracny, Cast' I / Zaisovnozhennaya, Teil I / Registro-plis polscho, 1-4 Pars / Certificat de matricul, 1-4 Pars / Registroemstunskas, Dasi I / Registro-ga, Sudpinis, Dashi / Covenone o evidencio, Clasi I / Registringsbrev, Del I / Fogalmegjelenti, 1-tes / Prometto Socklenis, Del I / Nisovnozhennaya / Mno volvozheno / Evidencio, Matic I / Nisovnozheno / C / Prometto docencia / Certificat de matricul / FÜRCHNUNGS IM / FÜRCHNUNGS IM

1. Identitet			
(A)	Kjennemerke	BU 30585	HVIT
(B)	Understellnummer	YYJFVBFVON11666	
(C)	Vognkortsnummer	22000285703	
	Utstedt dato	2022-05-03	
2. Merke/modelltype			
(D.1)	Merke	5850 VOLVO	
(D.2)	Modell	V90	
(D.3)	Type	P	
3. Registreringsdatoer			
(B)	Registrert første gang	2021-12-29	
(C.1)	Registrert første gang i Norge	2021-12-29	
(C.2)	Registrert på etter	2021-12-29	
4. Etter-/innhaveropplysninger			
(C.1.1)	Registrert etter:	DNB BANK ASA	
(C.1.2)	(C.1.2)		
(C.1.3)	(C.1.3)	POSTBOKS 1600 SENTRUM	
(C.1.3)	(C.1.3)	0021 OSLO	
(C.3.1)	Leietaker:	FIELLDAL BILUTLEIE AS	
(C.3.2)	(C.3.2)	STORGATA 15	
(C.3.3)	(C.3.3)	3510 HØNEFOSS	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.11.2023	30119
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.11.2023	30119

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.