

**VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE / U 4WD**
**TESTDATO: 24.03.2026**
**KODE: 1981168**

|                |                  |  |                |
|----------------|------------------|--|----------------|
| <b>JV29639</b> | <b>73 099 KM</b> | <b>28.09.2018</b><br>Førstegang registrert | <b>Hybr(B)</b> |
|----------------|------------------|--|----------------|

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CHASSISNR:</b> YV1UZBMUDK1256641 | <b>BRUKTIMPORT:</b> Ja           |
| <b>KJØRETØY:</b> Personbil          | <b>FRIST FOR PKK:</b> 28.09.2026 |

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| IDENTITET | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE |
| EKSTERIØR | LYS                           |
| MOTOR     | HJULOPPHENG/STYRING           |
| BREMSER   | GIR OG DRIVLINJE              |
| INTERIØR  | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING      |



ASSISTENZA E MANUTENZIONE

**Assistenza di assistenza**  
 Eseguito da: [signature]  
 Data: 24.03.2021  
 N° ordine di lavoro: 3095087

**N° intervento 1**  
 Eseguito Km: 17074  
 Data: 24.03.2021  
 N° ordine di lavoro: 3095087  
 Tipo di tagliando: VOLVO SERVICE 20  
 Interventi di manutenzione: Bilja Personbil AS, Asbjørnsensgate 21, 3513 Flatland, P.B. 1200 Flatland, 3503 Hønefoss, Tlf.: 08555 - www.bilia.no

**N° intervento 2**  
 Eseguito Km: 32129  
 Data: 28.03.2022  
 N° ordine di lavoro: 3254412  
 Tipo di tagliando: VOLVO SERVICE 20  
 Interventi di manutenzione: Bilja Personbil AS, Asbjørnsensgate 21, 3513 Flatland, P.B. 1200 Flatland, 3503 Hønefoss, Tlf.: 08555 - www.bilia.no

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

**N° intervento 3**  
 Eseguito Km: 44362  
 Data: 16.03.2023  
 N° ordine di lavoro: 3376563  
 Tipo di tagliando: VOLVO SERVICE 20  
 Interventi di manutenzione: Bilja Personbil AS, Asbjørnsensgate 21, 3513 Flatland, P.B. 1200 Flatland, 3503 Hønefoss, Tlf.: 08555 - www.bilia.no

**N° intervento 4**  
 Eseguito Km: 57361  
 Data: 04.04.2024  
 N° ordine di lavoro: 3485620  
 Tipo di tagliando: VOLVO SERVICE 20  
 Interventi di manutenzione: Bilja Personbil AS, Asbjørnsensgate 21, 3513 Flatland, P.B. 1200 Flatland, 3503 Hønefoss, Tlf.: 08555 - www.bilia.no  
 Sostituzione ausiliaria di filtro/olio: Luft filter, kage filter, kemppluge

**N° intervento 5**  
 Eseguito Km: 65350  
 Data: 31.03.2025  
 N° ordine di lavoro: 3597080  
 Tipo di tagliando: VOLVO SERVICE 20  
 Interventi di manutenzione: Bilja Personbil AS, Asbjørnsensgate 21, 3513 Flatland, P.B. 1200 Flatland, 3503 Hønefoss, Tlf.: 08555 - www.bilia.no  
 Sostituzione ausiliaria di filtro/olio: kage filter

Bilja Hønefoss  
 11.3.26 11:38  
 JV29639  
 Volvo : XC60 : 2018- : Trekk på alle hjul : SPORT  
 Kilometer teller: 73099

IKKE GODKJ  
**Hjulinnstilling**

Tot. spissing foran  
 Camber foran  
 Total spissing bak  
 Camber bak

Arbeidet en omfattende innstillingskontroll av alle hjul for forlenget dekklevighet, drivstofføkonomi og trygghet

**KJØRETØYDATA**

|                               |     |                          |             |
|-------------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| <b>ANTALL NØKLER</b>          | 2   | <b>ANTALL LADEKABLER</b> | 1           |
| <b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b> | Nei | <b>TIDLIGERE BRUK</b>    | Normal bruk |

**PRØVEKJØRING**

| <b>PRØVEKJØRT</b> | <b>HASTIGHET</b> | <b>TESTFORHOLD</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|
| Ja                | 50               | Vått               |

**DEKK OG BREMSER**

|                                     | <b>VENSTRE FORAN</b> | <b>HØYRE FORAN</b> | <b>VENSTRE BAK</b> | <b>HØYRE BAK</b> |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b> | 6                    | 6                  | 6                  | 6                |
| <b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b> | 7                    | 7                  | 7                  | 7                |

**SERVICEINFORMASJON**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>KOMPLETT HISTORIKK</b> |                       |
| Nei                       |                       |
| <b>SISTE SERVICEDATO</b>  | <b>KILOMETERSTAND</b> |
| 31.03.2025                | 65350                 |
| <b>SERVICER UTFØRT</b>    | <b>KILOMETERSTAND</b> |
| 24.03.2026                | 73090                 |

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.